

Инвентаризационный код двора: 2800014943

Мензелинское муниципальное образование

Город Мензелинск

Схема благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу:

ул. Либкнехта, д.72

Согласовано:  
 Директор Фонда содействия созданию благоустроенной среды Республики Татарстан  
 М.М.Айзатуллин...../.....  
 Помощник Президента Республики Татарстан Н.Л.Фишман-Бекмамбетова:...../.....  
 Директор ГКУ Главтатдортранс РТ Э.Ю. Данилов:...../.....  
 Уполномоченный представитель собственников жилья по дому №72,ул.К.Либкнехта...../.....


Утверждено:  
 Руководитель исполнительного комитета г.Мензелинска...../ Ягафаров Р.Ф./  
 Представитель ООО «Мензелинская управляющая компания»...../ Коротин Р.Н. /

Мензелинское муниципальное образование  
 город Мензелинск  
 Схема благоустройства дворовой территории  
 многоквартирного дома по адресу:  
 2800014943  
 ул.К.Либкнехта,д.72

- Условные обозначения
- Гв - газопровод высокого давления
  - Гс - газопровод среднего давления
  - Гн - газопровод низкого давления
  - В - водопровод
  - К - канализация
  - Кл - ливневая канализация
  - Т - теплосети
  - — — - линии связи
  - ← → - воздушная ЛЭП низкого напряжения
  - ← → - воздушная ЛЭП высокого напряжения
  - ← → - подземная ЛЭП низкого напряжения
  - ← → - подземная ЛЭП низкого напряжения


- — — - граница двора по БТИ
- — — - кадастровые границы
- — — - существующий проезд с асфальтовым покрытием
- — — - проезд с ремонтируемым асфальтовым покрытием
- — — - расширение асфальтового покрытия
- — — - жилые здания
- — — - нежилые здания и сооружения
- — — - озелененные территории
- — — - площадки с песчаным покрытием
- — — - площадки из песчано-гравийной смеси
- — — - существующий тротуар
- — — - ремонтируемый тротуар
- — — - строительство нового тротуара
- — — - новые машиноместа


- ▲ - входы в подъезды
- ▽ - сущ.бытовые мафы (шт.)
- - сохраняемые деревья
- - удаляемые деревья
- - существующие фонари
- - монтируемые фонари
- - площадка ТКО
- — — - ограждение
- +
- — — - пандус
- — — - монтируемая стойка для сушки белья (1шт)
- — — - монтируемая стойка для чистки ковров (1шт)
- — — - монтируемые скамьи (1шт)
- - монтируемые урны (1шт)
- — — - монтируемые игровые и спортивные комплексы (1шт)
- — — - монтируемая песочница (1шт)
- — — - монтируемые балансиры (1шт)
- — — - монтируемые качели (1шт)



Площадь двора- 2000,7кв.м  
 Количество подъездов-2шт  
 Количество квартир-18шт  
 Количество машиномест-10шт  
 Из них добавляемых-6шт  
 Площадь добавляемого  
 асфальтового покрытия-80кв.м  
 Площадь ремонтируемого асфальтового  
 покрытия-329кв.м  
 Площадь добавляемых тротуаров-91кв.м  
 Площадь ремонтируемых тротуаров-0кв.м

СИТУАЦИОННАЯ  
СХЕМА





Результаты инвентаризации двора для  
формирования Республиканской  
программы «Наш двор»



гор.Мензелинск, ул.К.Либкнехта, д.72


Площадь двора	2000,7 кв.м
Площадь асфальтных, асфальтобетонных, бетонных дорожек и покрытий	418,8 кв.м
Площадь зеленой зоны	957 кв.м
Количество подъездов	2 шт.
Количество квартир	18 шт.
Общая протяженность ограждений	59 п.м.



№	Условное обозначение	Состояние	№	Условное обозначение	Состояние
1	Г1 - хозяйственная кирпичная (1 шт.)	хорошее	5	ограждения кирпичные, каменные железобетонные (59 п.м.)	хорошее
2	асфальтные, асфальтобетонные, бетонные дорожки и покрытия	удовлетворит.	6	ТКО - твердые коммунальные отходы (1 шт.)	плохое, требует ремонта
3	-зеленая зона	удовлетворит.	7	площадка для парковки машин	удовлетворит.
4	сушилка (1 шт) для белья	удовлетворит.	8	лавка (1 шт)	хорошее

Знаком "\*" отмечены бесхозяйные строения -  
Информацией об адресе и зарегистрированных  
правах АО "БТИ РТ" не располагает

— граница двора  
— строение



Результаты инвентаризации двора для  
формирования Республиканской  
программы «Наш двор»



гор.Мензелинск, ул.К.Либкнехта, д.72

Площадь двора	2000,7 кв.м
Площадь асфальтных, асфальтобетонных, бетонных дорожек и покрытий	418,8 кв.м
Площадь зеленой зоны	957 кв.м
Количество подъездов	2 шт.
Количество квартир	18 шт.
Общая протяженность ограждений	59 п.м.



№	Условное обозначение	Состояние	№	Условное обозначение	Состояние
1	Г1 - хозяйственная кирпичная (1 шт.)	хорошее	5	ограждения кирпичные, каменные железобетонные (59 п.м.)	хорошее
2	асфальтные, асфальтобетонные, бетонные дорожки и покрытия	удовлетворит.	6	ТКО - твердые коммунальные отходы (1 шт.)	плохое, требует ремонта
3	-зеленая зона	удовлетворит.	7	площадка для парковки машин	удовлетворит.
4	сушилка (1 шт) для белья	удовлетворит.	8	лавка (1 шт)	хорошее

Знаком "\*" отмечены бесхозяйные строения - Информацией об адресе и зарегистрированных правах АО "БТИ РТ" не располагает

- граница двора
- строение
- X - демонтаж оборудования



Результаты инвентаризации двора для  
формирования Республиканской  
программы «Наш двор»



**Двор: г. Мензелинск, ул.К.Либкнехта д.72**

**Дата обследования : 17 июля 2019 года**

**Дороги, проезды, дорожки, тропинки**

**Состояние: удовлетворительное**



**Зеленая зона**

**Состояние:удовлетворительное**



**МАФы бытовые (сушилка)**

**Состояние: удовлетворительное**





Скамейки, урны, вазоны, фигуры, скульптуры, велопарковки и т. п.

Состояние: удовлетворительное



**Палисадники, их ограждения, иные ограждения двора**

**Состояние: хорошее**



**Площадка складирования ТКО**

**Состояние: плохое, требует ремонта.**

